



Co-Funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union



Traditional Craft Heritage Training , Design & Marketing in Jordan and Syria  
(HANDS)

Project Number: 610238-EPP-1-2019-1-JO-EPPKA2-CBHE-JP

## الورش الهندسية

المساق يدرس في : ZUJ,ABU,TU

موديول - 5

### Responsible partner(s):

Training and Technical Group (TTG)

Scientific and Supervising Committee (SC)

The European Commission's support for the production does not constitute and endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein



Co-Funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union



# الورش الهندسية

البرنامج التدريبي

## الأهداف

تزويد الطلاب بالخبرة العملية في استخدام الأدوات والمعدات لإنشاء أشكال وأجسام مادية. وهذا يساعد على سد الفجوة بين المعرفة الهندسية النظرية والتطبيق العملي.

1

تحديد واستخدام وتفسير  
القراءات من أدوات  
القياس بدقة

2

تشغيل معدات اللحام بشكل  
آمن وإنتاج لحامات عالية  
الجودة على مواد مختلفة

3

الاستخدام الفعال لأدوات  
وآلات النجارة لإنشاء  
مشاريع النجارة الأساسية

4

تحديد واستكشاف مشكلات  
الآلات الشائعة وإصلاحها،  
مثل الجلفنة وتركيب  
الأدوات

5

استخدام برنامج  
CNC لإنشاء برامج  
لإنتاج قطع واجزاء معقدة

## تفاصيل البرنامج التدريبي

### الجمهور المستهدف

طلبة المدارس والجامعات

### مدة البرنامج

أربعة أسابيع، يومين في الأسبوع،  
بمعدل ثلاث ساعات في اليوم.

### الطريقة التدريسية

- العروض التقديمية
- الأنشطة التدريبية
- العصف الذهني
- المناقشة والحوار



Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

# القياسات

# القياسات

كيف يمكننا قياس العالم؟

7 وحدات النظام الدولي الأساسية



الرمز	الاسم	الكمية
m	المتر	الطول
kg	كيلوجرام	الكتلة
s	ثانية	الوقت
A	أمبير	التيار الكهربائي
K	كلفن	درجة الحرارة الديناميكية الحرارية
mol	مول	كمية المادة
cd	كانديلا	شدة الإضاءة

## القياسات

## أدوات القياس

### المسطرة


1. يتم استخدام المسطرة لقياس الأطوال من بضعة سم إلى 1 متر. تبلغ دقة قاعدة العداد 0.1 سم (أي 1 مم).
2. الاحتياطات الواجب اتخاذها عند استخدام المسطرة:
  - (أ) تأكد من أن الجسم على اتصال بالمسطرة لتجنب القراءات غير الدقيقة.
  - (ب) تجنب أخطاء اختلاف المنظر. تنشأ أخطاء اختلاف المنظر في القياس نتيجة أخذ القراءة، حيث تكون عين الراصد في موضع خاطئ بالنسبة لمقياس المسطرة. يوضح الشكل الوضع الصحيح للعين عند قراءة المقياس



## القياسات

استخدام القدمة ذات الورنية


يمكن استخدام الفرجار الورني لقياس القطر والسماكة  
بدقة شديدة.





## القياسات

## قياس القطر الداخلي



استخدم الفكين الداخليين  
للفرجار كما هو موضح



استخدم الفكين الخارجييين  
للفرجار كما هو موضح



استخدم مقياس عمق  
الفرجار كما هو موضح

# القياسات


## استخدام القدمة ذات الورنية

اقرأ الموضع "0" للمقياس الورني على المقياس الرئيسي للحصول على قراءة تقريبية.

القراءة التقريبية = 18 ملم

انظر على طول المقياس الورني حتى يتطابق أحد أقسام الورنية مع المقياس الرئيسي

القراءة الدقيقة = 18.46 مم  $\pm$  0.01 مم




## القياسات

## تمرين

ما هي القراءة الموضحة في الفرجار؟


- A. 3.51
- B. سم
- C. 3.57 سم
- D. 3.62 سم
- E. 3.642 سم
- F. 3.67 سم



# القياسات

## الحل


اقرأ الموضع "0" للمقياس الورني على المقياس الرئيسي للحصول على قراءة تقريبية.  
القراءة التقريبية = 3.6 سم  
انظر على طول المقياس الورني حتى يتطابق أحد أقسام الورنية مع المقياس الرئيسي  
القراءة الدقيقة = 3.67 سم  $\pm$  0.005 سم



# القياسات

## مقياس لؤلبي ميكرومترى


يستخدم المقياس اللولبي للميكرومتر لقياس الأطوال الصغيرة التي تتراوح بين 0.10 ملم و 25.00 ملم.



# القياسات

## مقياس لولب ميكرومترى

- يمكن استخدام هذا الجهاز لقياس أقطار الأسلاك وسمك الألواح الفولاذية بدقة تصل إلى 0.01 ملم.
- يشتمل مقياس الميكرومتر على مقياس رئيسي محدد على الغلاف ومقياس محدد على الكشتبان يسمى مقياس الكشتبان.




## القياسات

### مقياس لولب ميكرومترى

- الفرق بين قسم واحد على المقياس العلوي وقسم واحد على المقياس الأدنى هو 0.5 ملم.
- ينقسم مقياس الكشتبان إلى 50 قسمًا متساويًا. عندما يتم تدوير الكشتبان دورة واحدة كاملة، أي 360 درجة، تزداد الفجوة بين السندان والمغزل بمقدار 0.50 مم.
- وهذا يعني أن القسمة الواحدة على مقياس الكشتبان = 0.01 ملم.
- عند أخذ القراءة، يتم تدوير الكشتبان حتى يتم الإمساك بالجسم بلطف شديد بين السندان والمغزل.


- يتم استخدام مقبض السقاطة لمنع المستخدم من ممارسة ضغط لا مبرر له.
- يجب ألا تكون القبضة على الجسم مفرطة لأن ذلك سيؤثر على دقة القراءة.



## القياسات

- يتم أخذ القراءات على الميكرومتر على النحو التالي.  
(أ) يشير التدرج الأخير على المقياس الرئيسي إلى الموضع بين 2.0 مم و 2.5 مم. وبالتالي تتم قراءة القراءة على المقياس الرئيسي على أنها 2.0 ملم.  
قراءة الميكرومتر اللولبي هي أساس قراءة المقياس الرئيسي وقراءة المقياس الكشيتبان وهي:  $2.22 = 0.22 + 2.0$  ملم

## مقياس لولب ميكرومترى







Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

# التحام

Hand's project

HANDS PROJECT NUMBER: 610238-EPP-1-2019-1-JOEPKA2-CBHE-JP

610238-EPP-1-2019-1-JOEPKA2-CBHE-JP

## اللحام


## المقدمة

يتم لحام قطعتين من المعدن باستخدام الحرارة أو الضغط أو كليهما.  
استخدامات اللحام:



# اللحام

## أنواع اللحام



# اللحام

## لحام المعادن بالغاز الخامل

يتم اللحام بين القطب الكهربائي والصفائح المعدنية المراد لحامها. القطب الكهربائي المستخدم في ورشة الآلات هو سلك نحاسي وهو على شكل معدن حشو مستمر. اللحام محمي بغاز خامل، ثاني أكسيد الكربون، لمنع الأكسدة. الاستخدامات

يمكن لحام الفولاذ الكربوني، والفولاذ منخفض السبائك، والفولاذ المقاوم للصدأ، ومعظم سبائك الألومنيوم، وسبائك النحاس القائمة على الزنك باستخدام ماكينة لحام المعادن بالغاز الخامل. يمكن لحام مقاطع ومعادن رفيعة جدًا لا يمكن لحامها بسهولة بأنواع اللحام الأخرى.

## لحام المعادن بالغاز الخامل




# اللحام

## لحام غاز التنغستن الخامل (TIG)

- يتم إنتاجه بواسطة قوس كهربائي يتم تثبيته بين قطب التنغستن غير القابل للاستهلاك والجزء المراد لحامه.
- ممتاز في لحام المعادن الرقيقة ولحام خطوط الأنابيب والمعادن الغريبة.
- يحتاج الى عمالة ذات مهارات عالية لهذه العملية.

## لحام غاز التنغستن الخامل




# اللحام

ما الذي يحدد المعدات التي سيتم استخدامها في الوظيفة:


- لحام المعادن
- مظهر المنتجات النهائية
- حجم القطع والأجزاء
- الوقت المتاح

## الطرق المناسبة في اللحام


- توافر المعدات
- تكرار العملية (كم عدد التمريرات)
- متطلبات الجودة (خط الأنابيب)
- مكان اللحام




لحام تناكبي




لحام شرائح



وصلة الحزام



مفصل اللفة



لحام زاوية

# اللحام

## أنواع آلات اللحام القوسي

آلة اللحام بقوس التيار المستمر

أنواع المولدات:

- مدفوعة بمحرك ديزل أو بنزين
- متوفرة
- باهظة الثمن



آلة لحام بالتيار المتردد والتيار المستمر

- يمكن اللحام في قطبية AC أو DC
- أقل تكلفة من آلة اللحام بقوس التيار المستمر
- أكثر هدوءًا من آلة التيار المستمر





Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

# التجارة

Hand's project

HANDS PROJECT NUMBER: 610238-EPP-1-2019-1-JOEPKA2-CBHE-JP

610238-EPP-1-2019-1-JOEPKA2-CBHE-JP



# النجارة

## المقدمة

- النجارة عبارة عن مجموعة من قطع الخشب المتصلة ببعضها البعض عن طريق تشكيلها معًا، مثل قطع السقف والأرضية وما إلى ذلك.
- يعمل النجارون بالخشب لبناء وتركيب وصيانة المباني والأثاث والأشياء الأخرى.



## النجارة

- السكين: أدق من قلم الرصاص؛ إنه ذو طرف رفيع وسوف يقطع ألياف الخشب مما يسمح للمنشار أو الإزميل بإنتاج لمسة نهائية دقيقة.
- مسطرة فولاذية.
- زاوية قائمة مركبة: يحدد بدقة الزوايا القائمة والمائلة ويمكن أيضاً أن يتضاعف كمربع محاولة لقياس الزوايا الداخلية.
- مقياس الترقيم / التأشير: يستخدم لتحديد العمق على الخشب.
- شاقول ميزان تسوية: يتم استخدامها عند تركيب الأثاث أو الجدران أو أي شيء تحتاج إلى أن تكون مستوية.

### الشكل 5.1:

- 1- سكين التحديد
- 2- سكين ستانلي
- 3- الشريط القابل للسحب
- 4- مسطرة الفولاذية
- 5- زاوية قائمة مركبة
- 6- مقياس الترقيم
- 7- ميزان تسوية





المنشار: يستخدم لقطع  
الخشب

الشكل 5.4::

1. منشار يدوي
2. منشار تلسين
3. منشار ذيل الحمامة / تعشيق
4. منشار تشكيل
5. منشار دقيق/زخرفة



مسحجة: سحج بفارة النجار  
تستخدم لتنعيم الخشب

الشكل 5.3:

1. مسحاج معدني
2. مسحاج متوسط
3. فارة النجار
4. مسحاج التنعيم
5. مسحاج القرمة



المطرقة

الشكل 5.2:

1. مطرقة مخليبية
2. مطرقة خشبية
3. مطرقة ذات مقبض خشبي مع رأس مطرقة مصنوع من الفولاذ
4. مطرقة مسطحة الرأس
5. مطرقة مسامير
6. مطرقة القلم المتقاطع (وارينغتون).

## النجارة



تستخدم الأزاميل للنحت أو القطع

الشكل 5.5:

1. إزميل مشطوف الطرف
2. إزميل بحد مائل
3. إزميل الحافة المائلة
4. إزميل مصنوع من مادة البولي بروبيلين
5. مقطعة



المفكات تستخدم لتثديد البراغي

الشكل 5.6:

1. مفك براغي قصير
2. مفك البراغي القياسي
3. مفك براغي طويل المدى
4. مفك بحافة مستوية
5. مفك براغي من مادة Pozidriv

مفك مصاب فيليبس 6



المثاقب تستخدم لحفر ثقوب في مواد

مختلفة

الشكل 5.7:


1. مثقب يدوي
2. مثقب حلزوني
3. المثقب المركزي
4. نصلة المثقب
5. نصلة مدود
6. ملفاف بسقاطة

## النجارة

## أدوات التحديد والقياس

### أدوات الربط


- **مربط مشد الوصلة:** هو جهاز لتثبيت الأشياء معًا بإحكام لمنع الحركة أو الانفصال من خلال تطبيق الضغط الداخلي.
- **ملزمة أو مشبك:** تم تصميم الملزمة لحمل الأخشاب أثناء العمل، بحيث يمكنك القطع ووضع العلامات عليها، وليس الضرب بمطرقة.




### الشكل 5.8

1. الملزمة / مشبك
2. أدوات المشبك السريع
3. كبالات
4. منجلة أو ملزمة نضدية

## النجارة




الشكل 5.9:  
مفاصل البسكويت




الشكل 5.13:  
تعشيق نافذة


## أنواع المفاصل




الشكل 5.10:  
وُصلة تَعْشِيق




الشكل 5.11:  
وصلة مُشَط



الشكل 5.12:  
نقر ومفصل لسان




الشكل 5.14:  
مفاصل وتد.




الشكل 5.15:  
مفاصل تقاطع الصندوق.

## النجارة


## أنواع المفاصل




Basic Lap Joint



Half Lap Joint




الشكل 5.17:  
قفل مخفي




الشكل 5.17:  
المفاصل بزاوية



الشكل 5.16:  
اللفة المشتركة



الشكل 5.18:  
مفاصل النقر واللسان



الشكل 5.19:  
مفاصل الخط



الشكل 5.20:  
مفاصل اطار



Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

# مسائل تخص الآلات والتصنيع

Hand's project

HANDS PROJECT NUMBER: 610238-EPP-1-2019-1-JOEPKA2-CBHE-JP

610238-EPP-1-2019-1-JOEPKA2-CBHE-IP



## الخراطة


- الخراطة (يتم إجراؤها على المخرطة)
- الجزء متحرك والأداة ثابتة.
- تستخدم لصنع أجزاء من المقطع العرضي الدائري
- مسامير ، مهاوي ، مكابس ....
- عدد عمليات المخرطة المختلفة
- تحول، تواج، ممل، الحفر، فراق، خيوط



## مكونات المخرطة

## مكونات الآلة (العناصر الرئيسية)

1. السرير: يدعم جميع أجزاء الماكينة الأخرى
2. الفرش: ينزلق على طول طرق الماكينة
3. غراب الراس الثابت: مجموعة نقل الحركة للنظام (المغزل متضمن)
4. غراب الذيل المتحرك: يثبت القطعة في النهاية المقابلة لمخزون الرأس
5. التآرجح: أقصى قطر للقطعة القابلة للتشكيل
6. المسمار الرئيسي: يتحكم في التغذية لكل دورة بقدر كبير من الدقة



## مسائل تخص الآلات والتصنيع

### أدوات المخرطة


#### أدوات المخرطة

- قلم قطع يساري
- قلم قطع يميني
- التسنين
- مخرطة ثقوب
- التحزيز
- مخرطة قطع




## مسائل تخص الآلات والتصنيع

## عمليات المخرطة



## مسائل تخص الآلات والتصنيع

أنواع آلات التفريز  
1. مخرطة أفقية  
2. مخرطة عمودية




### التفريز

## مسائل تخص الآلات


## والتصنيع

## اتجاه قطع التفريز

- **Conventional (Up) Milling**- Maximum thickness of chip at end of cut




- **Climb (Down) Milling**- Maximum thickness of chip at start of cut.



# مسائل تخص الآلات والتصنيع

## آلة التفريز العمودية

- هيكل دعم العمود
- الركبة متصلة بالانزلاق على العمود - يمكنها التحرك لأعلى ولأسفل
- السرج - ينزلق فوق الركبة - يمكن تحريكه للداخل والخارج.
- ماكينة تفريز دوارة-يشرك الشريحة الدوارة أعلى العمود.
- رأس الأداة - متصل بنهاية الاداة الدوارة، ويحتوي على محرك وريشة.
- ريشة - غير دوارة، ولكنها تحتوي على مغزل دوار. يمكن تحريكها لأعلى ولأسفل.





# مسائل تخص الآلات والتصنيع

- مرن
- متعدد الجوانب والاستعمالات
- أحدث الآلات – المزيد من DOF

Hand's project

## آلة التفريز العمودية






# مسائل تخص الآلات والتصنيع

## آلة التفريز الأفقية

### المكونات


1. القاعدة والعمود
2. ركبة
3. سرج
4. طاولة
5. مغزل
6. كتيفة دعم مُنَجَّر بِرَفَعِ الدِّرَاعِ




# مسائل تخص الآلات والتصنيع

أنواع عمليات التفريز الأفقي


Slab- Axis of cutter //  
to workpiece surface



Face- Axis of rotation  
to workpiece surface




Side- Axis of cutter //  
to workpiece surface



# مسائل تخص الآلات والتصنيع


الحفر:

- الحفر هو عملية إحداث ثقب دائري في قطعة العمل باستخدام قاطعة دوارة تسمى DRILL
- الآلة المستخدمة للحفر تسمى آلة الحفر يمكن أيضاً إجراء عملية الحفر في المخرطة، حيث يتم تثبيت المثقاب في غراب الذيل ويتم تنفيذ العمل بواسطة ظرف الظرف.
- التمرين الأكثر شيوعاً هو المثقاب الملتوي.



# مسائل تخص الآلات والتصنيع

## عمليات الحفر





Co-funded by the  
Erasmus+ Programme  
of the European Union

# آلات التصنيع باستخدام الكمبيوتر (CNC Machines)

HANDS PROJECT NUMBER: 610238-EPP-1-2019-1-JOEPKA2-CBHE-JP

610238-EPP-1-2019-1-JOEPKA2-CBHE-JP

# آلات التصنيع باستخدام الكمبيوتر (CNC Machines)

ما هي آلة CNC؟

**CNC** التحكم بالكمبيوتر والرقمي :

تقليدياً، يقوم المشغل بتحديد وضبط معلمات الماكينات المختلفة مثل التغذية وعمق القطع وما إلى ذلك اعتماداً على نوع المهمة، ويتحكم في حركات الشريحة يدوياً. في ماكينة **CNC**، يتم التحكم في الوظائف وحركات الشرائح بواسطة محركات باستخدام برامج الكمبيوتر.



# آلات التصنيع باستخدام الكمبيوتر (CNC Machines)

## أنواع الآلات :

مخارط للمعادن والبلاستيك

يستخدم لإنتاج أشكال المنتجات ثلاثية الأبعاد والقوالب للمنتجات البلاستيكية.

نسخة آلية من المخرطة اليدوية.

مبرمجة لتغيير الأدوات تلقائياً.

يستخدم لخرطة وحفر الخشب والمعادن والبلاستيك.

آلة طحن لصنع القالب وطحن السطح.

تستخدم لإنتاج قوالب للمنتجات المطبوعة بقطع القوالب.

لديه 3 إلى 5 محاور.

يستخدم للخشب والمعادن والبلاستيك.

تستخدم في صنع النماذج الأولية والقوالب وقوالب القطع ولوحات الطباعة واللافتات


ثلاثية الأبعاد.



# آلات التصنيع باستخدام الكمبيوتر (CNC Machines)

## نظام إحداثيات الآلة

- يمثل اتجاه كل إصبع الاتجاه الإيجابي للحركة.
- محور المغزل الرئيسي هو دائما Z، والاتجاه الإيجابي هو في المغزل.
- في المطحنة، يتم تعيين أطول شريحة سفر على المحور X وتكون دائمًا متعامدة مع المحور Z.
- إذا قمت بتدوير يدك بالنظر إلى إصبعك الأوسط، فإن السبابة تمثل المحور Y
- قاعدة أصابعك هي نقطة البداية أو (X0، Y0، Z0)





# آلات التصنيع باستخدام الكمبيوتر (CNC Machines)

## تسمية المحور والحركة – تسمية الحركة الدوارة

- يمكن أيضًا استخدام القاعدة اليمنى لتحديد المحور الصحيح على آلة CNC لتحديد الحركة الدوارة في اتجاه عقارب الساعة حول X و Y و Z.
- لتحديد الاتجاه الموجب، أو في اتجاه عقارب الساعة، حول المحور، أغلق يدك مع توجيه الإبهام للخارج.
- قد يمثل الإبهام الاتجاه X أو Y أو Z وقد يمثل تجعيد الأصابع الدوران في اتجاه عقارب الساعة أو الدوران الإيجابي حول كل محور.
- تُعرف هذه بالأحرف A و B و C وتمثل الحركات الدورانية حول X و Y و Z على التوالي.



## آلات التصنيع باستخدام الكمبيوتر (CNC Machines)

### كيفة عملها: (CNC)

- يتم التحكم بها بواسطة رموز G وM.
- هذه هي قيم الأرقام والإحداثيات.
- يتم تعيين كل رقم أو رمز لعملية معينة.
- تمت كتابته يدويًا إلى CAD بواسطة مشغلي الآلات.
- يتم إنشاء رموز G&M تلقائيًا بواسطة برنامج الكمبيوتر.

# آلات التصنيع باستخدام الكمبيوتر (CNC Machines)

## مميزات ماكينات CNC

- تتحرك الأداة أو المادة.
- يمكن أن تعمل الأدوات في 1-5 محاور.
- تحتوي الآلات الأكبر حجمًا على وحدة التحكم في الماكينة (MCU) التي تدير العمليات.
- يتم التحكم في الحركة بواسطة المحركات (المشغلات).
- يتم توفير التغذية الراجعة بواسطة أجهزة الاستشعار (محولات الطاقة)
- تُستخدم مجالات الأدوات لتغيير الأدوات تلقائيًا.

# آلات التصنيع باستخدام الكمبيوتر (CNC Machines)

## أساسيات البرمجة باستخدام الكمبيوتر

- تسمى تعليمات CNC أوامر البرنامج الجزئي.
- عند التشغيل، يتم تفسير جزء من البرنامج سطر أوامر واحدًا في كل مرة حتى تكتمل جميع الأسطر.
- الأوامر، والتي يشار إليها أيضًا باسم الكتل، تتكون من كلمات تبدأ كل منها بعنوان حرف وتنتهي بقيمة رقمية.
- يرتبط كل عنوان حرف بوظيفة معينة في الجهاز.
- تعد عناوين الأحرف G و M من أكثر العناوين شيوعًا. يحدد الحرف G إعدادات معينة للآلة مثل أوضاع البوصة أو القياس المترية، أو الأوضاع المطلقة مقابل الأوضاع التزايدية.
- يحدد الحرف M وظائف الماكينة المتنوعة ويعمل مثل مفاتيح التشغيل/الإيقاف لتدفق سائل التبريد، أو تغيير الأداة، أو دوران عمود الدوران.
- يتم استخدام عناوين الحروف الأخرى لتوجيه مجموعة واسعة من أوامر الجهاز الأخرى.

# آلات التصنيع باستخدام الكمبيوتر (CNC Machines)

## CAD/CAM

- هناك نظامان يعتمدان على الكمبيوتر ويؤثران على استخدام تقنية CNC وهما التصميم بمساعدة الكمبيوتر والتصنيع بمساعدة الكمبيوتر.
- يستخدم نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر، أو CAD، أجهزة الكمبيوتر لإنشاء تصميمات ونماذج المنتجات بيانياً. يمكن مراجعة هذه التصميمات ومراجعتها وتحسينها لتحقيق الاستخدام النهائي الأمثل والتطبيق. بمجرد الانتهاء من ذلك، يتم تصدير تصميم CAD إلى نظام التصنيع بمساعدة الكمبيوتر، أو CAM.
- تساعد أنظمة CAM في جميع مراحل تصنيع المنتج، بما في ذلك تخطيط العمليات وتخطيط الإنتاج والتصنيع والجدولة والإدارة ومراقبة الجودة.

# آلات التصنيع باستخدام الكمبيوتر (CNC Machines)

## آلات - CNC المزايا / العيوب :

### المزايا:

- التكرار العالي والدقة على سبيل المثال. قطع غيار الطائرات
- حجم الإنتاج مرتفع جداً
- يجب تشكيل الخطوط/الأسطح المعقدة. على سبيل المثال توربينات
- المرونة في تغيير الوظيفة، وإعدادات الأداة التلقائية، وتقليل الخردة
- أكثر أماناً وإنتاجية أعلى وجودة أفضل عمل ورقي أقل، وإنتاج نماذج أولية أسرع، وتقليل المهل الزمنية

### السلبيات:

- إعداد مكلف ومشغلين ماهرين
- أجهزة الكمبيوتر ومعرفة البرمجة المطلوبة
- الصيانة صعبة

## مشاريع النجارة:

### باستخدام تقنيات CNC استخدام المعدات في ورش العمل HANDS

1. بناء قطعة أثاث خشبية بسيطة مثل مقعد أو مقعد أو طاولة جانبية باستخدام تقنيات النجارة مثل النقر واللسان أو التعشيق أو مفاصل الصندوق.
2. متابعة المشروع
3. تحليل دراسات الحالة
4. بناء نموذج ثلاثي الأبعاد، والتركييب، وتسلسل الخبرات، وبناء كائن ثلاثي الأبعاد

## مشاريع النجارة:

### باستخدام تقنيات CNC استخدام المعدات في ورش العمل HANDS

1. نحت لوحة زخرفية بارزة أو منحوتة من كتلة من الخشب، واستكشاف أدوات وتقنيات النحت المختلفة.
2. متابعة المشروع
3. تحليل دراسات الحالة
4. بناء نموذج ثلاثي الأبعاد، والتركييب، وتسلسل الخبرات، وبناء كائن ثلاثي الأبعاد



## مشاريع الخشب

### نحت الخشب وترصيعه

#### الوصف :

ستتعلم في هذه الورشة عدة طرق مختلفة لتزيين أعمالك الخشبية وتحسينها مشاريع باستخدام ترصيع الخشب. سوف نقوم بتعليمك أساسيات ترصيع الخيوط وقطع تجاوير التطعيم. سوف تتعلم كيفية قص وترصيع نجمة هندسية ذات 5 نقاط. إذا سمح الوقت، يمكننا أيضًا أن ننظر إلى الرمال والتقنيات التظليل. إذا كان لديك طائرة مفضلة، فلا تتردد في إحضارها. ستعرفك هذه الدورة على القشرة وتوضح لك كيفية تزيين الأشياء الخشبية بها.



Hand's project



## مشاريع النجارة:

### باستخدام تقنيات CNC استخدام المعدات في ورش العمل HANDS

صندوق النجارة: قم بتصميم وبناء صندوق صغير باستخدام تقنيات نجارة مختلفة مثل مفاصل الأصابع أو مفاصل الصندوق. سوف يتعلم الطلاب تقنيات القطع والتجميع والتشطيب الدقيقة.

## متابعة المشروع





مشاريع تشكيل المعادن:  
استخدام تقنيات القطع بالليزر والمنشار.  
استخدام المعدات في ورش العمل HANDS

النمط المعدني الهندسي:  
تصميم وبناء شكل معدني هندسي صغير باستخدام تقنيات القطع المختلفة.  
تقنيات القطع والتجميع والتشطيب الدقيقة.

متابعة المشروع







Co-Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Co-Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



شكراً لكم!

HANDS PROJECT NUMBER: 610238-EPP-1-2019-1-JOEPKA2-CBHE-JP

610238-EPP-1-2019-1-JOEPKA2-CBHE-JP